


Procedura per generare i files Gerber partendo da Target 3001

- Aprire, in Target 3001, il file del progetto di cui si vuole produrre i files
- Accedere al menù: **File**\Input / Output Formats\Production\(**X-**) Gerber and drill output PCBout...




Si apre la finestra di creazione dei files;

File type	Name
Copper top	*.gtl
Copper bottom	*.gbl
PCB-Outline	*.gko
Soldermask top	*.gts
Soldermask bottom	*.gbs
Position print top	*.gto
Position print bottom	*.gbo
Gerber aperture list	*.apr
Drill commands	*.dri
Tool list	*.tol

Queste impostazioni verranno conservate, una volta impostate la prima volta, per tutte le successive aperture del programma.

- Mettere tutte le altre impostazioni come nell'immagine sotto, in particolare selezionare **Excellon**.



- Selezionare la cartella di destinazione dei files; è opportuno creare una nuova cartella che contenga solo questi files.
- Quindi premere il pulsante **Start**

Il gioco è fatto!!!

I files generati si troveranno nella cartella specificata, comprimere tutti questi files in un unico file zip, per l'invio a **PCB-Proto**.